PRIMARIO EPOXICO ALTOS SOLIDOS

Recubrimiento de 2 componentes: resina epóxica altos sólidos y agente curante a base de poliamida, formulado para la protección de estructuras metálicas industriales de gran desempeño, con gran resistencia mecánica, excelente dureza, resistencia a la corrosión y acabado semimate

Dada su composición libre de materiales pesados; es utilizado como recubrimiento industrial en: superficies de acero al carbón. (estructuras, tanques, tuberías, maquinaria y equipos expuestos a ambientes corrosivos)

- Buena penetración
- Fácil aplicación
- Altos Solidos
- Excelente adherencia
- Buen Acabado semimate.

El sustrato debe estar limpio, seco, libre de contaminación como grasa, oxido, restos de pintura etc.

Limpieza mecánica: La limpieza mecánica deberá realizarse mediante chorro de arena abrasivo o granalla de acero, desbastadora; para abrir poro en metal y así lograr un sustrato libre de grasas**,** solventes e impurezas.

RECOMENDACIONES

Este producto deber aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, googles, ropa de algodón y guantes ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente RESINA - CATALIZADOR (relación 4:1). Dicha mezcla permite proteger y reforzar el sustrato

Espesor recomendado (100 a 150 micras)

EL RENDIMIENTO DEL PRIMARIO EPOXICO ES DE

1LT POR 5-6 m² EN SUPERFICIES LISAS.

Mezclar solo la cantidad a utilizar

tiempo de vida de la mezcla es de 30 min máximo en envase. Se recomienda no mantener por más de 50 minutos el material una vez preparada la mezcla en el envase (gela el material y provoca reacción exotérmica).

Aplique en la superficie previamente preparada, con brocha o equipo airless, o siga las instrucciones del equipo de aplicación empleado.

ESPECIFICACIONES	
Densidad mezcla	~ 1.35-1.37 kg/l
Viscosidad mezcla	100-110 Ku @ 25°C
Rendimiento	1 LT mezcla/5-6 M^2
Espesor recomendado	100– 150 micras
Tiempo vida mezcla	30-40 minutos
Tiempo secado	
Al tacto	60 min
duro	24 horas
Porcentaje solidos	75% mínimo
Color	Blanco Gris, Negro, Rojo oxido

- Diluir el producto de acuerdo con el método de aplicación.
- No aplicar si la temperatura está por debajo de 10°C
- No aplicar el material en superficies con humedad
- Utilizar el equipo de protección adecuado
- Lave el Material utilizado para la aplicación de inmediato con solvente epóxico.

PINTURAS REVOLUCIÓN DE PUEBLA dará las asesorías adecuadas para la aplicación del material, se recomienda hacer pruebas previas a la aplicación, la empresa no se hace responsable al hacer mal uso de la información.